

ENSAYOS A UNAS BOVEDILLAS DE ARCILLA COCIDA

REFERENCIA:

**40049789. MUESTRAS RECIBIDAS EN NUESTROS
LABORATORIOS**

PROCERAN, S.A.

SEVILLA, 9 DE AGOSTO DE 2012

I-DLB-11709/12
Nº ACTA-2012/27992

PETICIONARIO: PROCERAN, S.A.

1.- ANTECEDENTES

Siguiendo las instrucciones recibidas, se ha procedido a realizar un ensayo a unas muestras de bovedillas de arcilla cocida recibidas en nuestros Laboratorios.

Fecha de muestreo: 06/07/2012

2.- ENSAYOS REALIZADOS

- Resistencia a flexión (UNE 67037)

3.- RESULTADOS

3.1.- RESISTENCIA A FLEXIÓN

	Muestra nº					
	1	2	3	4	5	6
Carga de rotura (KN)	1.4	1.4	1.7	1.6	1.5	1.6

Según EHE-08, la carga de rotura será superior a 1 KN.

Fdo: Javier Quintana Pérez
Químico
Responsable de Ensayos Físicos

Fdo: Miguel Ángel Garzón Moreno
Químico
Director del Laboratorio

Los resultados que se expresan en el presente informe corresponden sólo a los análisis o ensayos efectuados a la/s muestra/s ensayada/s, por lo que no pueden hacerse extensivos a otros materiales
Queda prohibida la reproducción total o parcial de estos datos o informe, con fines publicitarios
Este informe debe ser considerado en su conjunto, por lo que no puede ser fragmentado en partes
Este informe consta de dos páginas debidamente selladas y numeradas